







WAND C




7








8




6






Ersatzteile
direkt bei Auhagen
GmbH!

Änderungen vorbehalten




WAND A

Variante Giebel
verputzt




WAND B1


Variante Giebel
verschiefert




WAND B2




1




WAND C




WAND D



2



3




4

Variante
ohne Vorhäuschen




5a


Variante
mit Vorhäuschen



5b



WAND A



WAND B